

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

■... INDEX ...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [03] Express5800シリーズ モジュラーサーバ
- [04] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

01) Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER Version 7.10-021.01

Express5800/T110k, T110k-Sをご使用のお客様が対象です。
RAIDの構築、OSのインストール、サーバー管理用ソフトウェア、ドライバー、および
説明書などを提供しています。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109980>

02) Express5800/T110k, T110k-S システムBIOS F05

Express5800/T110k, T110k-Sをご使用のお客様が対象です。
以下の機能強化に対応したシステムBIOSです。

- ・ リモートKVM機能が無効の装置で、キーボード、およびマウスを未接続で起動すると、POST中にエラーを検出する問題を修正しました。
- ・ メモリの障害を検出する機能をサポートしました。これに伴い、機能を制限しているBIOS SETUPの[Chipset] - [System Agent (SA) Configuration] - [Memory Configuration] - [Memory C-Error Retest]メニューをサポートします。
- ・ PCI Expressの障害を検出する機能をサポートしました。
- ・ 特定のPCI Express-to-PCI Bridgeを搭載したPCI Express拡張ボードをサポートしました。
- ・ BIOS SETUPの[Server Mgmt] - [Boot Monitoring]メニューを [Disabled] 以外に設定した時、ハードディスクドライブ以外のデバイスからブートすると「ウォッチドックタイマ タイムアウト発生」を検出する問題を修正しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110052>

03) Express5800/T110k, T110k-S BMCファームウェアアップデートモジュール

Express5800/T110k, T110k-Sをご使用のお客様が対象です。
以下の機能サポートや改善に対応したBMCファームウェアです。

- ・ SNMP通報機能をサポート
- ・ 高温環境対応オプションをサポート
- ・ NTPによる時刻同期をサポート
- ・ BMC管理コンソールのSerial Over LAN(SOL)をFirefox以外のブラウザで起動した場合にキーボード入力できない現象を改善
- ・ OS再起動やシステムリセット時に電源ONを示すイベントが登録される現象を改善
- ・ CPU/PCH温度異常時にステータスランプ1とステータスランプ2が交互に点灯する現象を改善
- ・ BMC管理コンソールのシステムインベントリ表示、設定表示を改善
- ・ BMC管理コンソールのセンサ表示を改善
- ・ P_VCC_CPUとVR CPU IOUTセンサをサポート

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110053>

04) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

05) 通信速度/方式が「100Mbps/全二重」に設定できない問題について

VMware ESXiのLANドライバに関する障害情報

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108468>

06) Universal RAID Utility Ver6.0 (Linux版)

Red Hat Enterprise Linux 8.4をインストールしたT110k, T110k-Sに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110056>

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

01) N8104-195 10GBASE-T接続LOMカード(2ch) Embedded LOM
ファームウェアアップデートモジュール Ver. 1.3089.0

以下の対象装置、対象OS、対象製品をご使用のお客様が対象です。
対象装置: Express5800/R120h-1E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen),
Express5800/R120h-2E, R120h-2E (2nd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen),

対象OS : iStorage NS300Ri, NS300Rj
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Storage Server 2016
Windows Server IoT 2019 for Storage
Red Hat Enterprise Linux 7.8
Red Hat Enterprise Linux 7.9
Red Hat Enterprise Linux 8.3
Red Hat Enterprise Linux 8.4
VMware ESXi 6.5 Update 3
VMware ESXi 6.7 update 3
VMware ESXi 7.0 Update 2

対象製品: N8104-195 10GBASE-T接続LOMカード (2ch)

関連情報: N8104-195 使用時の注意事項

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108505>

Embedded LOM ファームウェア Ver 1.3089.0を適用するためのモジュールです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110089>

02) PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

03) 通信速度/方式が「100Mbps/全二重」に設定できない問題について

VMware ESXiのLANドライバに関する障害情報

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108468>

▼ [03] Express5800シリーズ モジュラーサーバ ▼

01) PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

02) 通信速度/方式が「100Mbps/全二重」に設定できない問題について

VMware ESXiのLANドライバに関する障害情報

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108468>

▼ [04] iStorage NSシリーズ ▼

01) N8104-195 10GBASE-T接続LOMカード (2ch) Embedded LOM ファームウェアアップデートモジュール Ver. 1.3089.0

以下の対象装置、対象OS、対象製品をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen),
Express5800/R120h-2E, R120h-2E (2nd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen),
iStorage NS300Ri, NS300Rj

対象OS : Windows Server 2016
Windows Server 2019
Windows Storage Server 2016
Windows Server IoT 2019 for Storage
Red Hat Enterprise Linux 7.8
Red Hat Enterprise Linux 7.9
Red Hat Enterprise Linux 8.3
Red Hat Enterprise Linux 8.4
VMware ESXi 6.5 Update 3
VMware ESXi 6.7 update 3
VMware ESXi 7.0 Update 2

対象製品: N8104-195 10GBASE-T接続LOMカード (2ch)

関連情報: N8104-195 使用時の注意事項

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108505>

Embedded LOM ファームウェア Ver 1.3089.0を適用するためのモジュールです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110089>

■■■■□ □■■■■

●ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

●お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp.nec.com

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2022. All rights reserved.
掲載記事の無断転載を禁じます。