

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、
以下のバックナンバーよりご確認ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

■...* INDEX *...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [03] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

- 01) N8103-189/190/191/192/193/194/195/196/201 RAIDコントローラ
N8103-197 SASコントローラ ファームウェアモジュール

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8103-189 RAIDコントローラ (RAID 0/1)
N8103-190 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-191 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-192 RAIDコントローラ (RAID 0/1)
N8103-193 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-194 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-195 RAIDコントローラ (RAID 0/1)
N8103-196 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-201 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-197 SASコントローラ

RAIDファームウェア Ver. 2.62以前そのまま使用しているときに発生し得る問題
事象を案内し、RAIDファームウェアのアップデートをお願いしています。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109080>

- 02) N8151-144 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8151-144 内蔵LT0

複数のエラーに対する修正などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110040>

- 03) N8151-143 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8151-143 内蔵LT0

複数のエラーに対する修正などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010>

- 04) N8150-546/547/549/550/591 2.5型 増設用 SAS HDD ファームウェアアップデートモジュール バージョン HPD5

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8150-546 2.5型 増設用 300GB SAS HDD
N8150-547 2.5型 増設用 600GB SAS HDD
N8150-549 2.5型 増設用 1.2TB SAS HDD
N8150-550 2.5型 増設用 1.8TB SAS HDD
N8150-591 2.5型 増設用 2.4TB SAS HDD

ヘッド位置決め制御の動作を改善しました。HDDの安定動作に繋がります。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110571>

- 05) N8150-551/552/553/602 2.5型 増設用 SAS HDD ファームウェアアップデートモジュール バージョン HPD8

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8150-551 2.5型 増設用 300GB SAS HDD
N8150-552 2.5型 増設用 600GB SAS HDD
N8150-553 2.5型 増設用 900GB SAS HDD
N8150-602 2.5型 増設用 900GB SAS HDD

ヘッド位置決め制御の動作を改善しました。HDDの安定動作に繋がります。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110572>

06) PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0 ドライバ情報一覧

ESXi7.0 U3でlpfcドライバ(14.0.543.0-10EM)使用時、NVMeoFC機能を有効化する必要があります。注意事項を参照し設定してください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

07) ESXi ログファイル収集時にPSODとなる問題について

ESXi7.0 U3でlpfcドライバ(14.0.543.0-10EM)使用時、ESXi ログファイルを収集することでPSODとなる場合があります。回避策(対処方法)を参照し対処してください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108950>

08) iStorage Vシリーズ接続時のFCコントローラの表示について

ESXi7.0 U3でlpfcドライバ(14.0.543.0-10EM)使用時、FCコントローラ名に“vmhba64”や“vmhba65”と表示される場合があります。注意事項をご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108951>

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

01) N8103-189/190/191/192/193/194/195/196/201 RAIDコントローラ N8103-197 SASコントローラ ファームウェアモジュール

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8103-189 RAIDコントローラ (RAID 0/1)
N8103-190 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-191 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-192 RAIDコントローラ (RAID 0/1)
N8103-193 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-194 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-195 RAIDコントローラ (RAID 0/1)
N8103-196 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-201 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-197 SASコントローラ

RAIDファームウェア Ver. 2.62以前そのまま使用しているときに発生し得る問題事象を案内し、RAIDファームウェアのアップデートをお願いしています。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109080>

02) N8103-237/238 RAIDコントローラ ファームウェアモジュール 03.01.17.056

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8103-237 RAIDコントローラ (4GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-238 RAIDコントローラ (8GB, RAID 0/1/5/6)

Starter Pack S8.10-010.05を適用した環境に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110584>

03) N8151-143 内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8151-143 内蔵LTO

複数のエラーに対する修正などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010>

04) N8151-144 内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8151-144 内蔵LTO

複数のエラーに対する修正などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110040>

05) N8150-546/547/549/550/591 2.5型 増設用 SAS HDD ファームウェアアップデートモジュール バージョン HPD5

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8150-546 2.5型 増設用 300GB SAS HDD
N8150-547 2.5型 増設用 600GB SAS HDD
N8150-549 2.5型 増設用 1.2TB SAS HDD
N8150-550 2.5型 増設用 1.8TB SAS HDD
N8150-591 2.5型 増設用 2.4TB SAS HDD

ヘッド位置決め制御の動作を改善しました。HDDの安定動作に繋がります。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110571>

06) N8150-551/552/553/602 2.5型 増設用 SAS HDD ファームウェアアップデートモジュール バージョン HPD8

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8150-551 2.5型 増設用 300GB SAS HDD
N8150-552 2.5型 増設用 600GB SAS HDD
N8150-553 2.5型 増設用 900GB SAS HDD
N8150-602 2.5型 増設用 900GB SAS HDD

ヘッド位置決め制御の動作を改善しました。HDDの安定動作に繋がります。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110572>

07) N8105-63 GPUコンピューティングカード(NVIDIA A40) Red Hat Enterprise Linux 8.4 用 ドライバ(510.47.03)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120i-2M

Red Hat Enterprise Linux 8.4 環境でN8105-63 GPU コンピューティングカード(NVIDIA A40) を
ご使用の際に必要なとなるドライバです。
NVIDIA Security Bulletin 5312に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110404>

08) N8104-208/212/221 オプションLANボード ファームウェア更新モジュール v1.3256.0(オフラインアップデート版)

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8104-208 10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)
N8104-212 10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)
N8104-221 100GBASE 接続基本ボード(QSFP28/2ch)

リンクダウン時に大量のエラーメッセージが登録される問題などを修正しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110589>

09) N8104-208/212 Windows Server 2019/2022 ドライバー (ver1.12.144.0)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R110k-1, R120i-1M, R120i-2M

N8104-208/212 ファームウェア v1.3256.0に対応したドライバーです。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110590>

10) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

ESXi7.0 U3でlpfcドライバ(14.0.543.0-10EM)使用時、NVMeoFC機能を
有効化する必要があります。注意事項を参照し設定してください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

11) ESXi ログファイル収集時にPSODとなる問題について

ESXi7.0 U3でlpfcドライバ(14.0.543.0-10EM)使用時、ESXi ログファイル
を収集することでPSODとなる場合があります。回避策(対処方法)を参照し
対処してください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108950>

12) iStorage Vシリーズ接続時のFCコントローラの表示について

ESXi7.0 U3でlpfcドライバ(14.0.543.0-10EM)使用時、FCコントローラ名
に"vmhba64"や"vmhba65"と表示される場合があります。注意事項をご参照
ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108951>

▼ [03] iStorage NSシリーズ ▼

01) N8103-189/190/191/192/193/194/195/196/201 RAIDコントローラ
N8103-197 SASコントローラ ファームウェアモジュール

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8103-189 RAIDコントローラ(RAID 0/1)
N8103-190 RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-191 RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-192 RAIDコントローラ(RAID 0/1)
N8103-193 RAIDコントローラ(2GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-194 RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-195 RAIDコントローラ(RAID 0/1)
N8103-196 RAIDコントローラ(4GB, RAID 0/1/5/6)

N8103-201 RAIDコントローラ (2GB, RAID 0/1/5/6)
N8103-197 SASコントローラ

RAIDファームウェア Ver. 2.62以前のまま使用しているときに発生し得る問題
事象を案内し、RAIDファームウェアのアップデートをお願いしています。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109080>

02) N8151-143 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8151-143 内蔵LT0

複数のエラーに対する修正などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010>

03) N8151-144 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8151-144 内蔵LT0

複数のエラーに対する修正などを行いました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110040>

04) N8150-546/547/549/550/591 2.5型 増設用 SAS HDD ファームウェアアップデートモジュール バージョン HPD5

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8150-546 2.5型 増設用 300GB SAS HDD
N8150-547 2.5型 増設用 600GB SAS HDD
N8150-549 2.5型 増設用 1.2TB SAS HDD
N8150-550 2.5型 増設用 1.8TB SAS HDD
N8150-591 2.5型 増設用 2.4TB SAS HDD

ヘッド位置決め制御の動作を改善しました。HDDの安定動作に繋がります。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110571>

05) N8150-551/552/553/602 2.5型 増設用 SAS HDD ファームウェアアップデートモジュール バージョン HPD8

以下の対象製品をご使用のお客様が対象です。

N8150-551 2.5型 増設用 300GB SAS HDD
N8150-552 2.5型 増設用 600GB SAS HDD
N8150-553 2.5型 増設用 900GB SAS HDD
N8150-602 2.5型 増設用 900GB SAS HDD

ヘッド位置決め制御の動作を改善しました。HDDの安定動作に繋がります。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110572>

■■■■□—————□■■■■

- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp nec.com

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2023. All rights reserved.
掲載記事の無断転載を禁じます。

■■■■