

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様に
ハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、
以下のバックナンバーよりご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

=====
■…* INDEX *…■
=====

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
[02] Express5800シリーズ ラックサーバ
[03] iStorage NSシリーズ
[04] iStorage Mシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

01 【注意】ネットワークのリンクが失われる問題について

ESXi7.0 U3/ESXi8.0/ESXi8.0 U1環境使用時、仮想マシンにおいて
ネットワークのリンクが失われる場合があります。
回避策(対処方法)を参照し対処してください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109411>

02 【推奨】装置情報収集ユーティリティ (Linux版 Ver 2.8.5)

以下の対象装置にてLinuxをご利用のお客様が対象です。

対象製品:Express5800シリーズ タワーサーバ
Express5800シリーズ ラックサーバ

装置情報収集ユーティリティは、障害時、保守時などにサーバの各種情報を一括で採取します。
Red Hat Enterprise Linux 9.x Server、UPS管理ソフトウェア「PowerChute Serial Shutdown」などに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110046>

03 【推奨】N8103-247 480GB OSブート専用SSDボード
ファームウェアモジュール 1.2.14.1012

以下の対象装置にて対象製品をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/T110k-M
対象製品:N8103-247 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)

ファームウェア1.2.14.1009が適用されている環境にて、SSDを交換した後の
1回目の起動時にのみ、POST 画面に下記のイベントが誤って表示される場合がある不具合を修正しました。

Slot %1 Storage - Drive(s) at %2 status changed to Failed

Slot %1 Storage - Drive(s) at %2 are missing from volume
Slot %1 Storage - Volume %2 status changed to degraded

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111007>

04 【推奨】Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-011.03

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/T110k-M

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。
Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の環境にアップデートしてください。
なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート (release_note.txt) をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111032>

関連技術情報：

Starter Packとファームウェアについて (Express5800/R120h-1M/2M/1E/2E, T120h, R110j-1, R110j-1M, R120i-1M/2M, R110k-1, R120j-1M/2M, R110k-1M, T110k-M)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

05 【推奨】iLO6 ファームウェア 1.52 / iLO6 日本語言語パック 1.50

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置:Express5800/T110k-M

CPUに負荷がかかると、iLO WebインターフェイスのCPU使用率グラフがアップデートされなくなる場合がある問題などを改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111038>

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

01 【注意】ネットワークのリンクが失われる問題について

ESXi7.0 U3/ESXi8.0/ESXi8.0 U1環境使用時、仮想マシンにおいてネットワークのリンクが失われる場合があります。
回避策(対処方法)を参照し対処してください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109411>

02 【推奨】装置情報収集ユーティリティ (Linux版 Ver 2.8.5)

以下の対象装置にてLinuxをご利用のお客様が対象です。

対象製品:Express5800シリーズ タワーサーバ
Express5800シリーズ ラックサーバ

装置情報収集ユーティリティは、障害時、保守時などにサーバの各種情報を一括で採取します。
Red Hat Enterprise Linux 9.x Server、UPS管理ソフトウェア「PowerChute

Serial Shutdown」などに対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110046>

03 【推奨】 N8103-247 480GB OSブート専用SSDボード
ファームウェアモジュール 1.2.14.1012

以下の対象装置にて対象製品をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120j-1M, R120j-2M, R110k-1M

対象製品: N8103-247 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1, HS)

ファームウェア1.2.14.1009が適用されている環境にて、SSDを交換した後の1回目の起動時にのみ、POST画面に下記のイベントが誤って表示される場合がある不具合を修正しました。

Slot %1 Storage - Drive(s) at %2 status changed to Failed
Slot %1 Storage - Drive(s) at %2 are missing from volume
Slot %1 Storage - Volume %2 status changed to degraded

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111007>

04 【重要】 Express5800/R110k-1 システムROM U60 v1.90 (10/19/2023)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R110k-1

インテグレートドマネジメントログ (IML) に次の情報を含む訂正不可能なPCI Expressエラーが記録され、システムが停止することがある問題などに対処しました。

- バス番号: 0x1、かつデバイス番号: 0x0
- ファンクション番号: 0x0、または0x1、または0x2、または0x4
- ステータス: 0x14000

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111028>

05 【推奨】 Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-011.03

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120j-1M, R120j-2M, R110k-1M

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。

Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の環境にアップデートしてください。

なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート (release_note.txt) をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111032>

関連技術情報:

Starter Packとファームウェアについて (Express5800/R120h-1M/2M/1E/2E, T120h, R110j-1, R110j-1M, R120i-1M/2M, R110k-1, R120j-1M/2M, R110k-1M, T110k-M)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

06 【推奨】 iLO6 ファームウェア 1.52 / iLO6 日本語言語パック 1.50

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120j-1M, R120j-2M, R110k-1M

CPUに負荷がかかると、iLO WebインターフェイスのCPU使用率グラフがアップデイトされなくなる場合がある問題などを改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111038>

▼ [03] iStorage NSシリーズ ▼

01 【推奨】 N8103-247 480GB OSブート専用SSDボード ファームウェアモジュール 1.2.14.1012

以下の対象装置にて対象製品をご使用のお客様が対象です。

対象装置: iStorage NS500Rk

対象製品: iStorage NS500Rk 標準搭載のOSブート専用SSDボード

ファームウェア1.2.14.1009が適用されている環境にて、SSDを交換した後の1回目の起動時にのみ、POST 画面に下記のイベントが誤って表示される場合がある不具合を修正しました。

Slot %1 Storage - Drive(s) at %2 status changed to Failed
Slot %1 Storage - Drive(s) at %2 are missing from volume
Slot %1 Storage - Volume %2 status changed to degraded

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111007>

02 【推奨】 iStorage NSシリーズ Starter Pack Version S8.10-011.02

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: iStorage NS300Rk, NS500Rk

Starter Packは、iStorage NSシリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。

iStorage NSシリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の環境にアップデートしてください。

なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート (release_note.txt) をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111015>

03 【推奨】 iStorage NSシリーズ EXPRESSBUILDER Version E8.10-011.02

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: iStorage NS300Rk, NS500Rk

EXPRESSBUILDERは、Express5800シリーズに内蔵され、OSインストールなどを実施するソフトウェアです。Starter Pack S8.10-011.02に対応しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111016>

▼ [04] iStorage Mシリーズ ▼

01 【重要】 iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け最新標準修正

iStorage M12e/M120/M320/M320F/M520/M720/M720F向け
ストレージ制御ソフトの最新版 (Rev. 1257) を公開しました。
本修正には、iStorage PerforOptimizer利用者に影響のある
重要な修正が含まれています。

※ストレージ制御ソフト Rev.1256にてセキュリティ強化として
アカウント管理ポリシーを変更しています。
※閲覧にはNECサポートポータルへのログインが必要です。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108058>

■■■■□—————□■■■■■

- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- 本文中の区分け・定義は下記の通りです。
【重要】：可能な限り早急に適用/対応していただきたい内容
【注意】：必要に応じて適用/対応していただきたい内容
【推奨】：新しい機器やOSへの対応、機能強化など環境刷新/適用を推奨する内容
区分け・定義は状況に応じて変更になる場合があります。

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp nechw.jp

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2024. All rights reserved.
掲載記事の無断転載を禁じます。

■■□■—