

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

■... INDEX ...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ Gモデル
- [03] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [04] Express5800シリーズ モジュラーサーバ
- [05] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

01) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

ESXi7.0 U2サポートに伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

02) N8151-139及びN8160-103 RDX装置 ファームウェアアップデート

以下の対象装置/対象ファームウェアにてご使用のお客様が対象です。  
対象装置：N8151-139 内蔵RDX、N8160-103 外付RDX  
ファームウェア：N8151-139、N8160-103ともバージョン0283より古いカートリッジのパスワード保護機能をアップデートしました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109011>

03) RDX Utility 2.0.1.52

以下の対象装置/対象ユーティリティにてご使用のお客様が対象です。  
対象装置：N8151-139 内蔵RDX、N8160-103 外付RDX  
ユーティリティ：バージョン2.0.1.52より古いRDX Utility  
カートリッジのパスワード保護機能をアップデートしました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106040>

04) N8105-53 グラフィックスアクセラレータ P400 Windows Server 2019用 ドライバ(27.21.14.6140)

以下の対象装置/対象OSにてご使用のお客様が対象です。  
対象装置：Express5800/T110j-S、T110j (2nd-Gen)、T110j-S (2nd-Gen)、GT110j  
対象OS：Windows Server 2019 Standard/Datacenter  
NVIDIA Security Bulletin 5142へのセキュリティ対応がされています。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108582>

05) N8105-53 グラフィックスアクセラレータ P400 Windows Server 2016用 ドライバ(27.21.14.6140)

以下の対象装置/対象OSにてご使用のお客様が対象です。  
対象装置：Express5800/T110j-S、T110j (2nd-Gen)、T110j-S (2nd-Gen)、GT110j  
対象OS：Windows Server 2016 Standard/Datacenter  
NVIDIA Security Bulletin 5142へのセキュリティ対応がされています。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108909>

06) N8151-143 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート(Windows, Linux)

以下の対象装置/対象ファームウェアにてご使用のお客様が対象です。  
対象装置：N8151-143 内蔵LT0装置  
ファームウェア：バージョンKAH1より古い  
書き込み後の巻き戻し中に予期せずドライブが再起動する問題などを修正しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010>

07) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j, iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェアアップデートモジュール

以下の対象装置/対象BMCファームウェアにてご使用のお客様が対象です。  
対象装置：Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j, iStorage NS100Ti, NS100Tj  
BMCファームウェア：リビジョン01.13より古い  
非冗長電源構成(冗長電源ユニット[N8181-183]または[N8181-135]のみを搭載した電源モジュール1個の構成)で運用した際、AC ON後の初回起動時や、BMCリセット時に電源の非冗長状態を検出したことを示すログ登録され、STATUSランプ1が緑色に点滅する問題を改善しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

08) Express5800/T110j, T110j-S, iStorage NS100Ti システムBIOS F16

以下の対象装置/対象システムBIOSにてご使用のお客様が対象です。  
対象装置：Express5800/T110j, T110j-S, iStorage NS100Ti  
システムBIOS：バージョン F16より古い

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性 (INTEL-SA-00295、INTEL-SA-00391、INTEL-SA-00322、INTEL-SA-00320、INTEL-SA-00329) に対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109664>

---

09) iLO5 ファームウェア 2.41 / iLO5 日本語言語パック 2.30

以下の対象装置/対象BMCファームウェアにてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, R110j-1M, R110j-1,  
T120h (Generationの限定はありません)  
iStorage NS300Ri, NS300Rj, NS500Ri, NS500Rj

BMCファームウェア : バージョン2.41より古い

Treck 社製 TCP/IP スタックの脆弱性 (CVE-2020-27337) に対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109667>

---

10) 【最新版】iLO FW 2.41専用 Agentless Management Service (RHEL7版)

iLO5ファームウェアのバージョンが 2.41かつ Red Hat Enterprise Linux Server 7.3をインストールした Express5800シリーズをご使用のお客様が対象です。

「Agentless Management Service (iLO 5) for Linux (AMS) と iLO 5 ファームウェア間の接続問題」の修正がされています。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109677>

---

11) 【最新版】iLO FW 2.41専用 Agentless Management Service (RHEL8版)

iLO5ファームウェアのバージョンが 2.41かつ Red Hat Enterprise Linux Server 8.0以降をインストールした Express5800シリーズをご使用のお客様が対象です。

「Agentless Management Service (iLO 5) for Linux (AMS) と iLO 5 ファームウェア間の接続問題」の修正がされています。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109678>

---

▼ [02] Express5800シリーズ Gモデル ▼

---

01) PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

ESXi7.0 U2サポートに伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

02) N8105-53 グラフィックスアクセラレータ P400 Windows Server 2019用 ドライバ (27.21.14.6140)

以下の対象装置/対象OSにてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/T110j-S, T110j (2nd-Gen), T110j-S (2nd-Gen), GT110j

対象OS : Windows Server 2019 Standard/Datacenter

NVIDIA Security Bulletin 5142へのセキュリティ対応がされています。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108582>

---

03) N8105-53 グラフィックスアクセラレータ P400 Windows Server 2016用 ドライバ (27.21.14.6140)

以下の対象装置/対象OSにてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/T110j-S, T110j (2nd-Gen), T110j-S (2nd-Gen), GT110j

対象OS : Windows Server 2016 Standard/Datacenter

NVIDIA Security Bulletin 5142へのセキュリティ対応がされています。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108909>

---

04) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j, iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェアアップデートモジュール

以下の対象装置/対象BMCファームウェアにてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j

iStorage NS100Ti, NS100Tj

BMCファームウェア : リビジョン01.13より古い

非冗長電源構成 (冗長電源ユニット [N8181-183] または [N8181-135] のみを搭載した電源モジュール1個の構成) で運用した際、AC ON後の初回起動時や、BMCリセット時に電源の非冗長状態を検出したことを示すログ登録され、STATUSランプ1が緑色に点滅する問題を改善しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

---

▼ [03] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

---

01) PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

ESXi7.0 U2サポートに伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

02) N8151-139及びN8160-103 RDX装置 ファームウェアアップデート

以下の対象装置/対象ファームウェアにてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : N8151-139 内蔵RDX、N8160-103 外付RDX

ファームウェア：N8151-139、N8160-103ともバージョン0283より古い  
カートリッジのパスワード保護機能をアップデートしました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109011>

---

03) RDX Utility 2.0.1.52

以下の対象装置/対象ユーティリティにてご使用のお客様が対象です。

対象装置：N8151-139 内蔵RDX、N8160-103 外付RDX  
ユーティリティ：バージョン2.0.1.52より古いRDX Utility  
カートリッジのパスワード保護機能をアップデートしました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106040>

---

04) N8151-143 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象装置/対象ファームウェアにてご使用のお客様が対象です。

対象装置：N8151-143 内蔵LT0装置  
ファームウェア：バージョンKAH1より古い  
書き込み後の巻き戻し中に予期せずドライブが再起動する問題などを修正しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010>

---

05) iL05 ファームウェア 2.41 / iL05 日本語言語パック 2.30

以下の対象装置/対象BMCファームウェアにてご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, R110j-1M, R110j-1,  
T120h (Generationの限定はありません)  
iStorage NS300Ri, NS300Rj, NS500Ri, NS500Rj  
BMCファームウェア：バージョン2.41より古い  
Treck 社製 TCP/IP スタックの脆弱性 (CVE-2020-27337) に対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109667>

---

06) 【最新版】iLO FW 2.41専用 Agentless Management Service (RHEL7版)

iLO5ファームウェアのバージョンが 2.41かつ Red Hat Enterprise Linux Server 7.3をインストールした  
Express5800シリーズをご使用のお客様が対象です。  
「Agentless Management Service (iLO 5) for Linux (AMS) と iLO 5 ファームウェア間の接続問題」の修正  
がされています。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109677>

---

07) 【最新版】iLO FW 2.41専用 Agentless Management Service (RHEL8版)

iLO5ファームウェアのバージョンが 2.41かつ Red Hat Enterprise Linux Server 8.0以降をインストールした  
Express5800シリーズをご使用のお客様が対象です。  
「Agentless Management Service (iLO 5) for Linux (AMS) と iLO 5 ファームウェア間の接続問題」の修正  
がされています。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109678>

---

▼ [04] Express5800シリーズ モジュラーサーバ ▼

---

01) PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

ESXi7.0 U2サポートに伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

▼ [05] iStorage NSシリーズ ▼

---

01) N8151-139及びN8160-103 RDX装置 ファームウェアアップデート

以下の対象装置/対象ファームウェアにてご使用のお客様が対象です。

対象装置：N8151-139 内蔵RDX、N8160-103 外付RDX  
ファームウェア：N8151-139、N8160-103ともバージョン0283より古い  
カートリッジのパスワード保護機能をアップデートしました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109011>

---

02) RDX Utility 2.0.1.52

以下の対象装置/対象ユーティリティにてご使用のお客様が対象です。

対象装置：N8151-139 内蔵RDX、N8160-103 外付RDX  
ユーティリティ：バージョン2.0.1.52より古いRDX Utility  
カートリッジのパスワード保護機能をアップデートしました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010106040>

---

03) N8151-143 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象装置/対象ファームウェアにてご使用のお客様が対象です。

対象装置：N8151-143 内蔵LT0装置  
ファームウェア：バージョンKAH1より古い  
書き込み後の巻き戻し中に予期せずドライブが再起動する問題などを修正しました。

04) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j、  
iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェアアップデートモジュール

以下の対象装置/対象BMCファームウェアにてご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j  
iStorage NS100Ti, NS100Tj

BMCファームウェア：リビジョン01.13より古い

非冗長電源構成（冗長電源ユニット[N8181-183]または[N8181-135]のみを搭載した電源モジュール1個の構成）で運用した際、AC ON後の初回起動時や、BMCリセット時に電源の非冗長状態を検出したことを示すログ登録され、STATUSランプ1が緑色に点滅する問題を改善しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

05) Express5800/T110j, T110j-S, iStorage NS100Ti システムBIOS F16

以下の対象装置/対象システムBIOSにてご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/T110j, T110j-S, iStorage NS100Ti

システムBIOS：バージョン F16より古い

インテル社から通知されているセキュリティ脆弱性 (INTEL-SA-00295、INTEL-SA-00391、INTEL-SA-00322、INTEL-SA-00320、INTEL-SA-00329) に対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109664>

06) iL05 ファームウェア 2.41 / iL05 日本語言語パック 2.30

以下の対象装置/対象BMCファームウェアにてご使用のお客様が対象です。

対象装置：Express5800/R120h-1M, R120h-2M, R120h-1E, R120h-2E, R110j-1M, R110j-1, T120h (Generationの限定はありません)

iStorage NS300Ri, NS300Rj, NS500Ri, NS500Rj

BMCファームウェア：バージョン2.41より古い

Treck 社製 TCP/IP スタックの脆弱性 (CVE-2020-27337) に対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109667>

■■■■□—————□■■■■

●ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は  
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <http://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]  
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、  
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

●お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

[nechw-mail@nechw.jp](mailto:nechw-mail@nechw.jp) [www.nec.co.jp](http://www.nec.co.jp)

※Copyright (C) NEC Corporation 2000-2021. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。

■■■■—