

---

# **Windows Server で R120h-1E/R120h-2E/ T120h/R110j-1M の標準ネットワークアダプター、 N8104-193/194/195 使用時の補足**

---

Windows Server で R120h-1E/R120h-2E/T120h/R110j-1M の標準ネットワークアダプター、  
N8104-193/194/195 使用時、本 Starter Pack 適用時に以下のイベントログが記録される場合がありま  
すが、一時的に記録されるイベントログのため、システム動作上問題ありません。

**レベル：警告**

**ソース：i40eb**

**ID:69**

**HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter デバイスのドライバーが予期されるバージョンより新しいバ  
ージョンの不揮発性メモリー(NVM)イメージを検出しました。ネットワーク・ドライバーの最新バージョンをイン  
ストールしてください。**

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。

**レベル：警告**

**ソース：i40eb**

**ID:101**

**HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter**

**問題：このインターフェイスでフロー制御が無効になっています。**

**RDMA トラフィックの場合、すべてのネットワーク・インターフェイスとスイッチでフロー制御をエンドツーエンドで  
有効にして、パケットのドロップによるパフォーマンスの低下を防ぐことを推奨します。**

**対処：このインターフェイスのネットワーク・ダイレクト・ポート 445 のリンクレベル・フロー制御または優先フロ  
ー制御を有効にします。**

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。

レベル：警告

ソース：i40ei65

ID:69

ソース "i40ei65" からのイベント ID 69 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。

レベル：警告

ソース：i40ei68

ID:69

HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter

The driver for the device detected a newer version of the NVM image than expected. Please install the most recent version of the network driver.

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。