

# N8104-184 (10GBASE-T 接続ボード(2ch))

## ファームウェア更新における注意事項

N8104-184 のファームウェアを更新すると、「Step3 Deployment」でエラーが起きることがあります。これは表示上の問題であり、ファームウェアの更新自体は成功しているため、動作上問題ありません。

### 【表示】

Component:	firmware-nic-intel-1.19.11-1.1.x86_64
Package:	HPE Intel Online Firmware Upgrade Utility for Linux x86_64
Deployment status:	Update returned an error
View Log:	Return code: 7