

---

# Windows Server で NE3304-208/212 使用時の補足

---

Windows Server で NE3304-208/212 をご使用になられる際の補足事項を記載します。

## 1. Standard Program Package 適用時の補足事項

本 Starter Pack を使って Standard Program Package を適用する際、下記イベントログが記録される場合があります。一時的に記録されるイベントログであり、システム動作上問題ありません。

### [イベントログ]

---

**レベル：** 警告

**ソース：** icea

**ID：** 101

Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx

問題： このインターフェイスでフロー制御が無効になっています。

RDMA トラフィックの場合、すべてのネットワーク・インターフェイスとスイッチでフロー制御をエンドツーエンドで有効にして、パケットのドロップによるパフォーマンスの低下を防ぐことを推奨します。

対処： このインターフェイスのネットワーク・ダイレクト・ポート 445 のリンクレベル・フロー制御または優先フロー制御を有効にします。

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。

---

**レベル：** エラー

**ソース：** icea

**ID：** 272

Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx

問題： パラレルポートのエラーが検出されました。

考えられる解決策： リンクパートナーとの接続と構成を変更します。

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。

---

**改版履歴**

初版	2022/05/27	初版
2 版	2022/12/16	[ID：272]イベントログを追加。
3 版	2023/02/14	ファームウェア（バージョン：4.01）に係る補足事項を追加。
4 版	2023/09/15	Starter Pack (S8.80-005.08) 対応版。