

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、以下のバックナンバーよりご確認ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

■…* INDEX *…■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [03] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

【重要】 エクスプレス通報サービス (HTTPS) 暗号化プロトコル変更のお知らせ

先般より下記URLの内容でご案内しておりましたエクスプレス通報サービス (HTTPS) の暗号化プロトコルの変更を過日2026年04月15日に実施しました。

04月15日以降に「定期通報未着のお知らせ」の通知メールが届いているお客様におかれましては、本変更が原因で監視システムにて通報が正常に受信できなくなっている可能性がございますので、TLS 1.2を有効化されているか、ご利用OSの通信プロトコルバージョンの確認および、ご使用のエクスプレス通報サービス製品のバージョンをご確認ください。

詳細は以下を参照ください。

エクスプレス通報サービス HTTPS暗号化プロトコル変更のお知らせ
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010105099>

【推奨】 PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 8.0 U2、
VMware ESXi 8.0 U3、VMware ESX 9.0 ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-013.05対応に伴いドライバのバージョン情報を更新しました。

- [VMware ESXi 8.0 U2 ドライバ情報一覧]
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109522>
- [VMware ESXi 8.0 U3 ドライバ情報一覧]
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109914>
- [VMware ESX 9.0 ドライバ情報一覧]
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110162>

【推奨】 内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象製品をご利用のお客様が対象です。

対象製品:
N8151-143 内蔵LTO

N8151-144 内蔵LTO
N8151-147 内蔵LTO

テープ処理の改善などに対処しました。

N8151-143 内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)
ファームウェア S2T1

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010>

N8151-144 内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)
ファームウェア S2T1

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110040>

N8151-147 内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)
ファームウェア S2S1

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

【重要】 エクスプレス通報サービス (HTTPS) 暗号化プロトコル変更のお知らせ

先般より下記URLの内容でご案内しておりましたエクスプレス通報サービス (HTTPS) の暗号化プロトコルの変更を過日2026年04月15日に実施しました。

04月15日以降に「定期通報未着のお知らせ」の通知メールが届いているお客様におかれましては、本変更が原因で監視システムにて通報が正常に受信できなくなっている可能性がございますので、TLS 1.2を有効化されているか、ご利用OSの通信プロトコルバージョンの確認および、ご使用のエクスプレス通報サービス製品のバージョンをご確認ください。

詳細は以下を参照ください。

エクスプレス通報サービス HTTPS暗号化プロトコル変更のお知らせ
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010105099>

【注意】 Express5800/R120k-1M, R120k-2M、iStorage NS500Rm
システムROM U68 v1.62 (02/06/2026)

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置:

Express5800/R120k-1M

Express5800/R120k-2M

IMLおよびAHSで訂正可能なエラーを訂正不可能なマシンチェック例外 (UMCE) として記録する問題などに対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112238>

【推奨】 PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 8.0 U2、
VMware ESXi 8.0 U3、VMware ESX 9.0 ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-013.05対応に伴いドライバのバージョン情報を更新しました。

[VMware ESXi 8.0 U2 ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109522>

[VMware ESXi 8.0 U3 ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109914>

[VMware ESX 9.0 ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110162>

【推奨】内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象製品をご利用のお客様が対象です。

対象製品:

N8151-143 内蔵LT0

N8151-144 内蔵LT0

N8151-147 内蔵LT0

テープ処理の改善などに対処しました。

N8151-143 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

ファームウェア S2T1

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010>

N8151-144 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

ファームウェア S2T1

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110040>

N8151-147 内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

ファームウェア S2S1

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

▼ [03] iStorage NSシリーズ ▼

【重要】エクスプレス通報サービス (HTTPS) 暗号化プロトコル変更のお知らせ

先般より下記URLの内容でご案内しておりましたエクスプレス通報サービス (HTTPS) の暗号化プロトコルの変更を過日2026年04月15日に実施しました。

04月15日以降に「定期通報未着のお知らせ」の通知メールが届いているお客様におかれましては、本変更が原因で監視システムにて通報が正常に受信できなくなっている可能性がございますので、TLS 1.2を有効化されているか、ご利用OSの通信プロトコルバージョンの確認および、ご使用のエクスプレス通報サービス製品のバージョンをご確認ください。

詳細は以下を参照ください。

エクスプレス通報サービス HTTPS暗号化プロトコル変更のお知らせ

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010105099>

**【注意】Express5800/R120k-1M, R120k-2M、iStorage NS500Rm
システムROM U68 v1.62 (02/06/2026)**

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置:

iStorage NS500Rm

IMLおよびAHSで訂正可能なエラーを訂正不可能なマシンチェック例外 (UMCE) として記録する問題などに対処しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112238>

【推奨】内蔵LT0装置 ファームウェアアップデート (Windows, Linux)

以下の対象製品をご利用のお客様が対象です。

対象製品:

N8151-143 内蔵LTO
N8151-144 内蔵LTO
N8151-147 内蔵LTO

テープ処理の改善などに対処しました。

N8151-143 内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート(Windows, Linux)
ファームウェア S2T1
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109010>
N8151-144 内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート(Windows, Linux)
ファームウェア S2T1
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110040>
N8151-147 内蔵LTO装置 ファームウェアアップデート(Windows, Linux)
ファームウェア S2S1
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010111074>

■■■□—————□■■■■

- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- 本文中の区分け・定義は下記の通りです。

【重大】：安全性や運用問題のため、緊急で適用/対応が必須の内容

【重要】：可能な限り早急に適用/対応していただきたい内容

【注意】：必要に応じて適用/対応していただきたい内容

【推奨】：新しい機器やOSへの対応、機能強化など環境刷新/適用を推奨する内容

区分け・定義は状況に応じて変更になる場合があります。

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2026. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。

■■□■