

ハードウェア修正情報通知 2026年09月号

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、以下のバックナンバーよりご確認ください。
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

■...* INDEX *...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [03] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

【重大】N8150-560/563/571/574/587/588/589/590増設用 HDD
ファームウェアアップデートモジュール
バージョン HPD7/HPG8/HPD5/HPG6

以下の対象装置にて対象製品と対象OSをお使いのお客様が対象です。

対象装置:

Express5800/T120h, T120h (2nd-Gen), T120h (3rd-Gen),
T110k-M, T110k-M (2nd-Gen)

対象製品:

N8150-574 増設用10TB HDD
N8150-563 増設用10TB HDD
N8150-571 増設用10TB HDD
N8150-560 増設用10TB HDD
N8150-589 増設用12TB HDD
N8150-590 増設用12TB HDD
N8150-587 増設用12TB HDD
N8150-588 増設用12TB HDD

対象OS:

Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025
Red Hat Enterprise Linux 8, 9 Server

稼働開始からおよそ7年6か月以上の長期間稼働後HDDが故障しRead/Writeができなくなる場合がある問題を修正しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112417>

【注意】N8104-217/219/223/225 オプションLANボード
ファームウェアモジュール v235.1.164.14

以下の対象製品をお使いのお客様が対象です。

対象製品:

N8104-217 10GBASE-T 接続LOMカード (2ch)
N8104-219 10GBASE-T 接続ボード (2ch)
N8104-223 10/25GBASE 接続LOMカード (SFP+ 2ch)
N8104-225 10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch)

対象製品のファームウェアでの温度誤検知により、本体装置への温度報告が正しく行われず、本体装置の予期せぬシャットダウンを引き起こすことがある問題を修正しました。

関連技術情報：

N8104-217/219/223/225 温度誤検知によるサーバーの予期せぬシャットダウンについて(初版)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110604>

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112373>

【推奨】PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESX 9.1ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-015.01対応、およびLANコントローラ(N8104-226)、OSブート専用SSDボード(N8103-254)のサポートに伴い、ドライバのバージョン情報を更新しました。

[VMware ESX 9.1ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110565>

**【推奨】PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 8.0 U3、
VMware ESX 9.0ドライバ情報一覧**

OSブート専用SSDボード(N8103-254)のサポートに伴い、ドライバのバージョン情報を更新しました。

[VMware ESXi 8.0 U3ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109914>

[VMware ESX 9.0ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110162>

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

**【重大】N8150-560/563/571/574/587/588/589/590増設用 HDD
ファームウェアアップデートモジュール
バージョン HPD7/HPG8/HPD5/HPG6**

以下の対象装置にて対象製品と対象OSをお使いのお客様が対象です。

対象装置：

Express5800/R120h-1E/2E, R120h-1E/2E (2nd-Gen), R120h-1E/2E (3rd-Gen),
R120h-1M/2M, R120h-1M/2M (2nd-Gen), R120h-1M/2M (3rd-Gen),
R120i-2M, R120j-2M, R120j-2M (2nd-Gen), R120k-2M,
R110j-1M, R110j-1, R110j-1 (2nd-Gen), R110k-1M,
R110k-1M (2nd-Gen), R110k-1, R110m-1M, R110m-1,
R110m-1 (2nd-Gen)

対象製品：

N8150-574	増設用10TB HDD
N8150-563	増設用10TB HDD
N8150-571	増設用10TB HDD
N8150-560	増設用10TB HDD
N8150-589	増設用12TB HDD
N8150-590	増設用12TB HDD
N8150-587	増設用12TB HDD
N8150-588	増設用12TB HDD

対象OS：

Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025
Red Hat Enterprise Linux 8, 9 Server

稼働開始からおよそ7年6か月以上の長期間稼働後HDDが故障しRead/Writeができなくなる場合がある問題を修正しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112417>

**【注意】 N8104-217/219/223/225 オプションLANボード
ファームウェアモジュール v235.1.164.14**

以下の対象製品をお使いのお客様が対象です。

対象製品:

N8104-217 10GBASE-T 接続LOMカード (2ch)
N8104-219 10GBASE-T 接続ボード (2ch)
N8104-223 10/25GBASE 接続LOMカード (SFP+ 2ch)
N8104-225 10/25GBASE 接続基本ボード (SFP28/2ch)

対象製品のファームウェアでの温度誤検知により、本体装置への温度報告が正しく行われず、本体装置の予期せぬシャットダウンを引き起こすことがある問題を修正しました。

関連技術情報:

N8104-217/219/223/225 温度誤検知によるサーバーの予期せぬシャットダウンについて (初版)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110604>

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112373>

【推奨】 Express5800シリーズ Starter Pack Version S8.10-015.01

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置:

Express5800/R125k-2M

Starter Packは、Express5800シリーズ向けにカスタマイズされたドライバー、サーバー管理用ソフトウェア、説明書などを提供しています。

Express5800シリーズでシステム運用する前に、本Starter Packにて最新の環境にアップデートしてください。

なお、更新内容の詳細は、下記ダウンロードページに掲載のリリースノート (release_note.txt) をご確認ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112394>

関連技術情報:

Starter Packとファームウェアについて

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107223>

【推奨】 PCサーバ (Express5800 シリーズ) 向け VMware ESX 9.1 ドライバ情報一覧

Starter Pack S8.10-015.01対応、およびLANコントローラ (N8104-226)、OSブート専用SSDボード (N8103-254) のサポートに伴い、ドライバのバージョン情報を更新しました。

[VMware ESX 9.1 ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110565>

【推奨】PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 8.0 U3、
VMware ESX 9.0ドライバ情報一覧

OSブート専用SSDボード(N8103-254)のサポートに伴い、ドライバの
バージョン情報を更新しました。

[VMware ESXi 8.0 U3ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109914>

[VMware ESX 9.0ドライバ情報一覧]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110162>

▼ [03] iStorage NSシリーズ ▼

【重大】N8150-560/563/571/574/587/588/589/590増設用 HDD
ファームウェアアップデートモジュール
バージョン HPD7/HPG8/HPD5/HPG6

以下の対象装置にて対象製品と対象OSをお使いのお客様が対象です。

対象装置:

iStorage NS500Ri, NS500Rj, NS500Rk, NS500Rk (2nd-Gen), NS500Rm

対象製品:

N8150-574 増設用10TB HDD

N8150-563 増設用10TB HDD

N8150-571 増設用10TB HDD

N8150-560 増設用10TB HDD

N8150-589 増設用12TB HDD

N8150-590 増設用12TB HDD

N8150-587 増設用12TB HDD

N8150-588 増設用12TB HDD

対象OS:

Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025

Red Hat Enterprise Linux 8, 9 Server

稼働開始からおよそ7年6か月以上の長期間稼働後HDDが故障しRead/Writeが
できなくなる場合がある問題を修正しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112417>

【注意】N8104-217/219/223/225 オプションLANボード
ファームウェアモジュール v235.1.164.14

以下の対象製品をお使いのお客様が対象です。

対象製品:

N8104-217 10GBASE-T 接続LOMカード(2ch)

N8104-219 10GBASE-T 接続ボード(2ch)

N8104-223 10/25GBASE 接続LOMカード(SFP+ 2ch)

N8104-225 10/25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch)

対象製品のファームウェアでの温度誤検知により、本体装置への温度報告が
正しく行われず、本体装置の予期せぬシャットダウンを引き起こすことが
ある問題を修正しました。

関連技術情報:

N8104-217/219/223/225 温度誤検知によるサーバーの予期せぬシャット
ダウンについて(初版)

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140110604>

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010112373>

■■■■□—————□■■■■■

- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- 本文中の区分け・定義は下記の通りです。

【重大】：安全性や運用問題のため、緊急で適用/対応が必須の内容

【重要】：可能な限り早急に適用/対応していただきたい内容

【注意】：必要に応じて適用/対応していただきたい内容

【推奨】：新しい機器やOSへの対応、機能強化など環境刷新/適用を推奨する内容

区分け・定義は状況に応じて変更になる場合があります。

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mail@nechw.jp nechw.jp

—■■□■

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2026. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。

■■□■—