

---

N8104-175     10GBASE-T 接続 LOM カード(2ch)

N8104-184     10GBASE-T 接続ボード(2ch)

## ファームウェア更新における注意事項

---

N8104-175 および N8104-184 のファームウェアを更新すると、「Step3 Deployment」でエラーがあります。これは表示上の問題であり、ファームウェアの更新自体は成功しているため、動作上問題ありません。

### 【表示】

Component:	firmware-nic-intel-1.22.50-1.1.x86_64
Package:	HPE Intel Online Firmware Upgrade Utility for Linux x86_64
Deployment status:	Update returned an error
View Log:	Return code:     7