
Windows Server で R120h-1E/R120h-2E/ T120h/R110j-1M の標準ネットワークアダプター、 N8104-193/194/195 使用時の補足

Windows Server で R120h-1E/R120h-2E/T120h/R110j-1M の標準ネットワークアダプター、N8104-193/194/195 使用時、本 Starter Pack 適用時に以下のイベントログが記録される場合がありますが、一時的に記録されるイベントログのため、システム動作上問題ありません。

レベル：警告

ソース：i40eb

ID:69

HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter デバイスのドライバーが予期されるバージョンより新しいバージョンの不揮発性メモリー(NVM)イメージを検出しました。ネットワーク・ドライバーの最新バージョンをインストールしてください。

※x の値は環境により異なります。

レベル：警告

ソース：i40eb

ID:101

HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter

問題：このインターフェイスでフロー制御が無効になっています。

RDMA トラフィックの場合、すべてのネットワーク・インターフェイスとスイッチでフロー制御をエンドツーエンドで有効にして、パケットのドロップによるパフォーマンスの低下を防ぐことを推奨します。

対処：このインターフェイスのネットワーク・ダイレクト・ポート 445 のリンクレベル・フロー制御または優先フロー制御を有効にします。

※x の値は環境により異なります。

レベル : 警告

ソース : i40ei65

ID:69

ソース "i40ei65" からのイベント ID 69 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。

レベル : 警告

ソース : i40ei68

ID:69

HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter

The driver for the device detected a newer version of the NVM image than expected. Please install the most recent version of the network driver.

※x の値は環境により異なります。