
Windows Server で NE3304-208/208L/212/212L 使用時の 補足

Windows Server で NE3304-208/208L/212/212L をご使用になられる際の補足事項を記載します。

1. Standard Program Package 適用時の補足事項

本 Starter Pack を使って Standard Program Package を適用する際、下記イベントログが記録される場合があります。一時的に記録されるイベントログであり、システム動作上問題ありません。

[イベントログ]

レベル： 警告

ソース： icea

ID： 101

Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx

問題： このインターフェイスでフロー制御が無効になっています。

RDMA トラフィックの場合、すべてのネットワーク・インターフェイスとスイッチでフロー制御をエンドツーエンドで有効にして、パケットのドロップによるパフォーマンスの低下を防ぐことを推奨します。

対処： このインターフェイスのネットワーク・ダイレクト・ポート 445 のリンクレベル・フロー制御または優先フロー制御を有効にします。

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。

レベル： エラー

ソース： icea

ID： 272

Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx

問題： パラレルポートのエラーが検出されました。

考えられる解決策： リンクパートナーとの接続と構成を変更します。

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。

改版履歴

初版	2022/05/27	初版
2 版	2022/12/16	[ID : 272]イベントログを追加。
3 版	2023/02/14	ファームウェア (バージョン : 4.01) に係る補足事項を追加。
4 版	2023/09/15	Starter Pack (S8.80-005.08) に対応。
5 版	2023/11/15	Starter Pack (S8.80-006.01) に対応。