Windows Server で NE3304-186 使用時の補足

Windows Server で NE3304-186 をご使用になられる際の補足事項を記載します。

1. Standard Program Package 適用時の補足事項

本 Starter Pack を使って Standard Program Package を適用する際、下記イベントログが記録される場合があります。 一時的に記録されるイベントログであり、システム動作上問題ありません。

[イベントログ]

レベル： 警告
ソース： i40ea
ID： 69
HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter デバイスのドライバーが予期されるバージョンより新しいバージョンの不揮発性メモリー(NVM)イメージを検出しました。ネットワーク・ドライバーの最新バージョンをインストールしてください。

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。

レベル： 警告
ソース： i40ei65
ID： 69
ソース "i40ei65" からのイベント ID 69 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。

改版履歴

初版	2023/09/15	初版
２版	2025/03/14	(ソース: i40ea, ID: 69)のイベントメッセージの誤記修正。