

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

■...\* INDEX \*...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ Gモデル
- [03] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [04] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

- 01) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j, iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェア 01.14

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。

対応機種：Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j  
iStorage NS100Ti, NS100Tj

OSのイベントログにIPMIDRVのタイムアウトエラーが登録され、BMCのウォッチドッグ  
タイムアウトが発生する場合がある問題などを改善しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

- 02) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service および  
iLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 6.7版)

iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。  
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 6.7 サポート対象機器一覧」をご確認ください。  
<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs67.html>  
SATA SSDデバイスの温度異常が誤ってシステムに通知される事象の修正を行いました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109874>

- 03) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service および  
iLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 7.0版)

iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。  
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 7.0 サポート対象機器一覧」をご確認ください。  
<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs70.html>  
SATA SSDデバイスの温度異常が誤ってシステムに通知される事象の修正を行いました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109875>

▼ [02] Express5800シリーズ Gモデル ▼

- 01) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j, iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェア 01.14

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。

対応機種：Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j  
iStorage NS100Ti, NS100Tj

OSのイベントログにIPMIDRVのタイムアウトエラーが登録され、BMCのウォッチドッグ  
タイムアウトが発生する場合がある問題などを改善しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

▼ [03] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

- 01) N8103-239 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1) ファームウェアモジュール 1.0.14.1055

以下の対象装置にて、「N8103-239 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1)」を  
ご使用のお客様が対象です。

対応機種：Express5800/R120h-1M (3rd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen), R120i-1M, R120i-2M  
RESTfulインタフェースに対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109807>

- 02) RAID 通報サービス Ver2.0 Rev 3800 (Windows版)

以下の対象装置/対象OSにて、「N8103-239 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1)」を  
ご使用のお客様が対象です。

対応機種：Express5800/R120h-1M (3rd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen), R120i-1M, R120i-2M  
対象OS：Windows Server 2019  
N8103-239 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1)に対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109841>

- 03) RAID通報サービス Ver2.0 Rev 3798 (Linux版)

以下の対象装置/対象OSにて、「N8103-239 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1)」を  
ご使用のお客様が対象です。

対応機種 : Express5800/R120i-1M, R120i-2M  
対象OS : Red Hat Enterprise Linux 8.3  
N8103-239 480GB OSブート専用SSDボード (RAID 1)に対応しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109876>

---

04) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

480GB OSブート専用SSDボード(N8103-239)のサポートに伴い  
ドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

---

05) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

RAIDコントローラ(N8103-238)および480GB OSブート専用SSDボード(N8103-239)  
のサポートに伴いドライバのバージョン情報を更新

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

---

06) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service および  
iLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 6.7版)

iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。  
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 6.7 サポート対象機器一覧」をご確認ください。  
<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs67.html>  
SATA SSDデバイスの温度異常が誤ってシステムに通知される事象の修正を行いました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109874>

---

07) 【最新版】iLO FW 2.44以上専用 Agentless Management Service および  
iLO Channel Interface Driver (VMware ESXi 7.0版)

iLO5ファームウェアのバージョンが2.44以上のExpress5800/100シリーズが対象です。  
サポートされるESXiのバージョンは「ESXi 7.0 サポート対象機器一覧」をご確認ください。  
<https://www.express.nec.co.jp/vmware/vs70.html>  
SATA SSDデバイスの温度異常が誤ってシステムに通知される事象の修正を行いました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109875>

---

08) 【N8103-239使用時】Smart Storage Administrator CLI 5.10.45.0 (VMware ESXi 6.7版)

Starter Pack Version S8.10-009.01内のFWを適用し  
N8103-239 480GB OSブート専用SSDボードを搭載した以下の対象装置で  
VMware ESXiをご使用のお客様が対象です。  
対象装置 : Express5800/R120h-1M (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)  
Express5800/R120i-1M  
Express5800/R120i-2M  
N8103-239 480GB OSブート専用SSDボードに対応します。  
※WBEMプロバイダはアンインストールしてください。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109831>

---

09) 【N8103-239使用時】Smart Storage Administrator CLI 5.10.45.0 (VMware ESXi 7.0版)

Starter Pack Version S8.10-009.01内のFWを適用し  
N8103-239 480GB OSブート専用SSDボードを搭載した以下の対象装置で  
VMware ESXiをご使用のお客様が対象です。  
対象装置 : Express5800/R120h-1M (3rd-Gen)  
Express5800/R120h-2M (3rd-Gen)  
Express5800/R120i-1M  
Express5800/R120i-2M  
N8103-239 480GB OSブート専用SSDボードに対応します。  
※WBEMプロバイダはアンインストールしてください。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109832>

---

10) Express5800/R120f-1M, R120f-2M, R120f-1E, R120g-1M, R120g-2M, R120g-1E  
BMCファームウェア 02.31 , SDR 00.10

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。  
対応機種 : Express5800/R120f-1M, R120f-2M, R120f-1E, R120g-1M, R120g-2M, R120g-1E  
セキュリティ強化のためOpenSSLを1.1.1ベースのものに更新し、SSLサーバ証明書、  
Javaコードサイニング証明書の有効期限を延長しました。

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010105745>

---

▼ [04] iStorage NSシリーズ ▼

---

01) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j,  
iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェア 01.14

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。  
対応機種 : Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j  
iStorage NS100Ti, NS100Tj  
OSのイベントログにIPMIDRVのタイムアウトエラーが登録され、BMCのウォッチドッグ  
タイムアウトが発生する場合がある問題などを改善しました。

- 
- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は  
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]  
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、  
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

[nechw-mail@nechw.jp](mailto:nechw-mail@nechw.jp)

—■■□■—

※Copyright(C) NEC Corporation 2000-2021. All rights reserved.  
掲載記事の無断転載を禁じます。

■■□■—