

平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

■... INDEX ...■

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ Gモデル
- [03] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [04] Express5800シリーズ モジュラーサーバ
- [05] Express5800/SIGMABLADE
- [06] NX7700xシリーズ
- [07] iStorage NSシリーズ

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

01) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

02) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

03) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

不具合修正によるFC Driverのアップデート (lpfc Ver 12.8.329.1/12.8.351.30)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

04) 通信中のリセット処理でPSODとなる問題について

VMware ESXiのLANドライバに関する障害情報

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107990>

05) I/Oエラー時のHBAリセットでPOSDとなる問題について

VMware ESXiのFCドライバに関する障害情報

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108259>

06) Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER Version 7.10-019.04

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110j-S(2nd-Gen), T110j(2nd-Gen), GT110j
LANドライバの追加、グラフィックスアクセラレータドライバの置換、
バンドルソフトウェア(Ezclct Viewer、サーバ診断カルテ)の置換

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108676>

07) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j, iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェアアップデートモジュール向け ESMPRO/ServerAgentService用設定変更パッチ (Windows版)/(Linux版)

以下の対象装置をご利用で、BMCファームウェアをVer. 01.10以前から Ver. 01.12以降にアップデートいただくお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T110j, Express5800/T110j (2nd-Gen)
Express5800/T110j-S, Express5800/T110j-S (2nd-Gen)、
Express5800/GT110j, iStorage NS100Ti, iStorage NS100Tj
BMCのシステムイベントログの最大登録可能件数の強化に伴うレジストリ
設定値の最適化

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

- ・ ESMPRO/ServerAgentService用パッチ Windows版
- ・ ESMPRO/ServerAgentService用パッチ Linux版

08) Express5800/T120h, T120h (2nd-Gen), T120h (3rd-Gen) システムROM U41 v2.42 (01/23/2021)

以下の対象装置をご利用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/T120h, T120h (2nd-Gen), T120h (3rd-Gen)

以下のような機能強化・問題点への対処を行っています。

- ・ Fault Tolerant Memory (ADDDC) (*) のサポートを更新し、稼働時間を改善
- ・ IMLにマシンチェック例外(例: Bank 0x9/0xA/0xB、かつMSCOD = 000Ch)が記録される問題に対処
- ・ システムファンが高速回転することがある問題に対処
- ・ まれに装置起動時にリアルタイムクロック(RTC)情報の読み込みに失敗する問題に対処

※Starter Pack Version S8.10-009.01環境では、本システムROM v2.42 は適用済みです。(適用不要)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109583>

09) N8105-54 GPUコンピューティングカード Red Hat Enterprise Linux 8.2 用 ドライバ(460.73.01)

以下の対象装置/対象OSで、N8105-54 GPUコンピューティングカード をご使用の
お客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M (2nd-Gen), T120h (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen), T120h (3rd-Gen)

対象OS : Red Hat Enterprise Linux 8.2

Red Hat Enterprise Linux 8.2 環境でN8105-54 GPUコンピューティングカード をご使用の
際に必要となるドライバです

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109806>

▼ [02] Express5800シリーズ Gモデル ▼

01) Express5800シリーズ EXPRESSBUILDER Version 7.10-019.04

以下の対象装置にてご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/T110j-S (2nd-Gen), T110j (2nd-Gen), GT110j

LANドライバの追加、グラフィックスアクセラレータドライバの置換、

バンドルソフトウェア (Ezclct Viewer、サーバ診断カルテ) の置換

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108676>

02) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j,
iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェアアップデートモジュール向け
ESMPRO/ServerAgentService用設定変更パッチ (Windows版)/(Linux版)

以下の対象装置をご利用で、BMCファームウェアをVer. 01.10以前から
Ver. 01.12以降にアップデートいただくお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/T110j, Express5800/T110j (2nd-Gen)

Express5800/T110j-S, Express5800/T110j-S (2nd-Gen)、

Express5800/GT110j, iStorage NS100Ti, iStorage NS100Tj

BMCのシステムイベントログの最大登録可能件数の強化に伴うレジストリ
設定値の最適化

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

・ESMPRO/ServerAgentService用パッチ Windows版

・ESMPRO/ServerAgentService用パッチ Linux版

▼ [03] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

01) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

02) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

03) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

不具合修正によるFC Driverのアップデート (lpfc Ver 12.8.329.1/12.8.351.30)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

04) 通信中のリセット処理でPSODとなる問題について

VMware ESXiのLANドライバに関する障害情報

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107990>

05) I/Oエラー時のHBAリセットでPOSDとなる問題について

VMware ESXiのFCドライバに関する障害情報

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108259>

06) Express5800/R120h-1M, R120h-1M (2nd-Gen), R120h-1M (3rd-Gen) システムROM U32 v2.42 (01/23/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-1M, R120h-1M (2nd-Gen), R120h-1M (3rd-Gen)

以下のような機能強化・問題点への対処を行っています。

・Fault Tolerant Memory (ADDDC) (*)のサポートを更新し、稼働時間を改善

・IMLにマシンチェック例外 (例 : Bank 0x9/0xA/0xB、かつMSCOD = 000Ch) が記録される問題に対処

・システムファンが高速回転することがある問題に対処

・まれに装置起動時にリアルタイムクロック (RTC) 情報の読み込みに失敗する問題に対処

※Starter Pack Version S8.10-009.01環境では、本システムROM v2.42 は適用済みです。(適用不要です)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109580>

07) Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen)、
iStorage NS500Ri, NS500Rj システムROM U30 v2.42 (01/23/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen)

iStorage NS500Ri, NS500Rj

以下のような機能強化・問題点への対処を行っています。

- ・Fault Tolerant Memory (ADDDC) (*) のサポートを更新し、稼働時間を改善
 - ・IMLにマシンチェック例外 (例: Bank 0x9/0xA/0xB、かつMSCOD = 000Ch) が記録される問題に対処
 - ・システムファンが高速回転することがある問題に対処
 - ・まれに装置起動時にリアルタイムクロック (RTC) 情報の読み込みに失敗する問題に対処
- ※Starter Pack Version S8.10-009.01環境では、本システムROM v2.42 は適用済みです。(適用不要です)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109581>

- 08) Express5800/R120h-1E, R120h-2E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M, iStorage NS300Ri, NS300Rj システムROM U31 v2.42 (01/23/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-1E, R120h-2E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen)
R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M
iStorage NS300Ri, NS300Rj

以下のような機能強化・問題点への対処を行っています。

- ・Fault Tolerant Memory (ADDDC) (*) のサポートを更新し、稼働時間を改善
 - ・IMLにマシンチェック例外 (例: Bank 0x9/0xA/0xB、かつMSCOD = 000Ch) が記録される問題に対処
 - ・システムファンが高速回転することがある問題に対処
 - ・まれに装置起動時にリアルタイムクロック (RTC) 情報の読み込みに失敗する問題に対処
- ※Starter Pack Version S8.10-009.01環境では、本システムROM v2.42 は適用済みです。(適用不要です)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109582>

- 09) N8105-54 GPUコンピューティングカード Red Hat Enterprise Linux 8.2 用 ドライバ(460.73.01)

以下の対象装置/対象OSで、N8105-54 GPUコンピューティングカード をご使用の
お客様が対象です。

対象装置: Express5800/R120h-2M (2nd-Gen), T120h (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen), T120h (3rd-Gen)
対象OS: Red Hat Enterprise Linux 8.2

Red Hat Enterprise Linux 8.2 環境でN8105-54 GPUコンピューティングカード をご使用の
際に必要となるドライバです

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109806>

▼ [04] Express5800シリーズ モジュラーサーバ ▼

- 01) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

- 02) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

- 03) PCサーバ(Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 7.0ドライバ情報一覧

不具合修正によるFC Driverのアップデート (lpfc Ver 12.8.329.1/12.8.351.30)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

- 04) 通信中のリセット処理でPSODとなる問題について

VMware ESXiのLANドライバに関する障害情報

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107990>

- 05) I/Oエラー時のHBAリセットでPSODとなる問題について

VMware ESXiのFCドライバに関する障害情報

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108259>

▼ [05] Express5800/SIGMABLADE ▼

- 01) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105681>

- 02) PCサーバ/ブレードサーバ(Express5800 シリーズ) 向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106465>

- 03) 通信中のリセット処理でPSODとなる問題について

VMware ESXiのLANドライバに関する障害情報

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107990>

▼ [06] NX7700xシリーズ ▼

01) エンタープライズサーバ(NX7700xシリーズ)向け VMware ESXi 6.5ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140105762>

02) エンタープライズサーバ(NX7700xシリーズ)向け VMware ESXi 6.7ドライバ情報一覧

不具合修正によるLAN Driverのアップデート (igbn Ver 1.5.2.0)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140106870>

03) 通信中のリセット処理でPSODとなる問題について

VMware ESXiのLANドライバに関する障害情報

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140108238>

▼ [07] iStorage NSシリーズ ▼

01) Express5800/T110j, T110j (2nd-Gen), T110j-S, T110j-S (2nd-Gen), GT110j, iStorage NS100Ti, NS100Tj BMCファームウェアアップデートモジュール向け ESMPRO/ServerAgentService用設定変更パッチ (Windows版)/ (Linux版)

以下の対象装置をご利用で、BMCファームウェアをVer. 01.10以前から Ver. 01.12以降にアップデートいただくお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/T110j, Express5800/T110j (2nd-Gen)
Express5800/T110j-S, Express5800/T110j-S (2nd-Gen)、
Express5800/GT110j, iStorage NS100Ti, iStorage NS100Tj

BMCのシステムイベントログの最大登録可能件数の強化に伴うレジストリ設定値の最適化

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010108754>

・ ESMPRO/ServerAgentService用パッチ Windows版
・ ESMPRO/ServerAgentService用パッチ Linux版

02) Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen), iStorage NS500Ri, NS500Rj システムROM U30 v2.42 (01/23/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-2M, R120h-2M (2nd-Gen), R120h-2M (3rd-Gen)
iStorage NS500Ri, NS500Rj

以下のような機能強化・問題点への対処を行っています。

- ・ Fault Tolerant Memory (ADDDC) (*) のサポートを更新し、稼働時間を改善
- ・ IMLにマシンチェック例外 (例 : Bank 0x9/0xA/0xB、かつMSCOD = 000Ch) が記録される問題に対処
- ・ システムファンが高速回転することがある問題に対処
- ・ まれに装置起動時にリアルタイムクロック (RTC) 情報の読み込みに失敗する問題に対処

※ Starter Pack Version S8.10-009.01環境では、本システムROM v2.42 は適用済みです。(適用不要です)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109581>

03) Express5800/R120h-1E, R120h-2E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen), R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M, iStorage NS300Ri, NS300Rj システムROM U31 v2.42 (01/23/2021)

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-1E, R120h-2E, R120h-1E (2nd-Gen), R120h-2E (2nd-Gen)
R120h-1E (3rd-Gen), R120h-2E (3rd-Gen), R110j-1M
iStorage NS300Ri, NS300Rj

以下のような機能強化・問題点への対処を行っています。

- ・ Fault Tolerant Memory (ADDDC) (*) のサポートを更新し、稼働時間を改善
- ・ IMLにマシンチェック例外 (例 : Bank 0x9/0xA/0xB、かつMSCOD = 000Ch) が記録される問題に対処
- ・ システムファンが高速回転することがある問題に対処
- ・ まれに装置起動時にリアルタイムクロック (RTC) 情報の読み込みに失敗する問題に対処

※ Starter Pack Version S8.10-009.01環境では、本システムROM v2.42 は適用済みです。(適用不要です)

<http://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010109582>

■■■■□ □■■■■

- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <http://www.support.nec.co.jp/>

▼ ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き] → [ハードウェア修正情報通知登録・解除]
・ 配信停止を希望する場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、
「同意して進む」ボタン → 「申込」ボタンをクリックしてください。

▼ 配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き] → [ユーザIDの編集] → [ユーザID情報変更]

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※ 本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

nechw-mai@nechw.jp

■■■■

