

---

## Windows Server 2016 で N8104-183 使用時の補足

---

Windows Server 2016 で N8104-183 使用時、本 Starter Pack 適用時に以下のイベントログが記録される場合がありますが、一時的に記録されるイベントログのため無視しても問題ありません。

レベル：警告

ソース：qebdrv

ID：56

NTPNP\_PCxxxx: RDMA has been implicitly disabled due to RDMA interface incompatibility between NDIS Miniport (ver x.xx.xx.x) and VBD (ver x.xx.x.x) drivers. VBD driver upgrade is required.

※x の値は環境により異なります。