

ブラケットに印字されるポートの識別表示について（初版）

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

下記の製品に取り付けられている PCI ブラケットについて、ブラケットのポート近傍に印字されているポート識別表示順がユーザーズガイドに記載の表示順と異なる表示のものが存在します。

この表示によって本製品の動作や内部設定が変わることはありません。また、本体装置 BIOS やオペレーティングシステム上での論理ポートに影響することはありませんので、ユーザーズガイドの表示に読み替えて運用していただくようお願い申し上げます。

1 対象

以下の製品に取り付けられたフルハイトサイズ(スタンダード)ブラケット


Nコード	品名
N8104-181	1000BASE-T 接続ボード(4ch)

2 事象内容


本製品の PCI ブラケットのポート識別表示について、ユーザーズガイドに記載された表示と異なることがあります。

N8104-181 背面図

フルハイトブラケット装着



点線領域を
拡大表示



ポート識別表示(A, B, C, D)の表示順が2種類存在する

※左側はユーザーズガイドに示されるポート順に準じたポート識別表示

3 対処方法

ブラケットに印字されたポート識別表示は、本体装置 BIOS やオペレーティングシステム上で表示されるポート識別情報とは本来異なります。印字された識別情報が異なることによる運用環境への影響はありませんので、ユーザーズガイドの記述に読み替えて運用していただくようお願い申し上げます。

「N8104-178/179/180/181/209 ユーザーズガイド」

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?NoClear=on&id=3170101958>

4 本件に関するお問い合わせについて

本書の内容にご不明な点がございましたら、下記ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先	ファーストコンタクトセンター
TEL	0120-5800-72
受付時間	9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日・NEC 休日除く）

※電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。