
Windows Server で N8104-176/186 使用時の補足

Windows Server で N8104-176/186 使用時、本 Starter Pack 適用時に以下のイベントログが記録される場合がありますが、一時的に記録されるイベントログのため、システム動作上問題ありません。

レベル : 警告

ソース : i40ea

ID:69

HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter デバイスのドライバーが予期されるバージョンより新しいバージョンの不揮発性メモリー(NVM)イメージを検出しました。ネットワーク・ドライバーの最新バージョンをインストールしてください。

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。

レベル : 警告

ソース : i40ei

ID:69

ソース "i40ei" からのイベント ID 69 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。

レベル : 警告

ソース : i40ei65

ID:69

ソース "i40ei65" からのイベント ID 69 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。

レベル : 警告

ソース : i40ei68

ID:69

HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter

The driver for the device detected a newer version of the NVM image than expected. Please install the most recent version of the network driver.

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。