
Windows Server で N8104-177/183/187 使用時の補足

Windows Server で N8104-177/183/187 使用時、本 Starter Pack 適用時に以下のイベントログが記録される場合がありますが、一時的に記録されるイベントログのため、システム動作上問題ありません。

レベル : 警告

ソース : qebdrv

ID : 56

NTPNP_PCxxxx: RDMA has been implicitly disabled due to RDMA interface incompatibility between NDIS Miniport (ver x.xx.xx.x) and VBD (ver x.xx.x.x) drivers. VBD driver upgrade is required.

※x の値は環境により異なります。

レベル : 警告

ソース : l2nd2

ID : 38

HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter : NDIS-Miniport is not ompatible(older or newer) with bus driver. Hence only basic L2 functionality is available.

※x は LAN ボードにより表示名が異なります。