

---

## Windows Server で N8104-208/212 使用時の補足

---

Windows Server で N8104-208/212 使用時、本 Starter Pack 適用時に以下のイベントログが記録される場合がありますが、一時的に記録されるイベントログのため、システム動作上問題ありません。

**レベル : 警告**

**ソース : icea**

**ID : 101**

**Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx**

**問題 :** このインターフェイスでフロー制御が無効になっています。

**RDMA** トラフィックの場合、すべてのネットワーク・インターフェイスとスイッチでフロー制御をエンドツーエンドで有効にして、パケットのドロップによるパフォーマンスの低下を防ぐことを推奨します。

**対処 :** このインターフェイスのネットワーク・ダイレクト・ポート 445 のリンクレベル・フロー制御または優先フロー制御を有効にします。

※x の値は環境により異なります。

**レベル : エラー**

**ソース : icea**

**ID : 272**

**Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx**

**問題:** パラレルポートのエラーが検出された。

**考えられる解決策:** リンクパートナーとの接続と構成を変更します。

※x の値は環境により異なります。