

---

## Windows Server で N8104-208/212 使用時の補足

---

Windows Server で N8104-208/212 使用時、本 Starter Pack 適用時に以下のイベントログが記録される場合がありますが、一時的に記録されるイベントログのため、システム動作上問題ありません。

**レベル : 警告**

**ソース : icea**

**ID : 101**

**Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx**

**問題 : このインターフェイスでフロー制御が無効になっています。**

**RDMA トラフィックの場合、すべてのネットワーク・インターフェイスとスイッチでフロー制御をエンドツーエンドで有効にして、パケットのドロップによるパフォーマンスの低下を防ぐことを推奨します。**

**対処 : このインターフェイスのネットワーク・ダイレクト・ポート 445 のリンクレベル・フロー制御または優先フロー制御を有効にします。**

**※x は LAN ボードにより表示名が異なります。**

**レベル : エラー**

**ソース : icea**

**ID : 272**

**Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx**

**問題: パラレルポートのエラーが検出された。**

**考えられる解決策: リンクパートナーとの接続と構成を変更します。**

**※x は LAN ボードにより表示名が異なります。**