

---

## Windows Server で NE3304-208/212 使用時の補足

---

Windows Server で NE3304-208/212 使用時、本 Starter Pack 適用時に、下記イベントログが記録される場合があります。一時的に記録されるイベントログですので無視して問題ありません。

### [イベントログ]

---

レベル： 警告

ソース： icea

ID： 101

Intel(R) Ethernet Network Adapter E810-XXV-2 xxxxx

問題： このインターフェイスでフロー制御が無効になっています。

RDMA トラフィックの場合、すべてのネットワーク・インターフェイスとスイッチでフロー制御をエンドツーエンドで有効にして、パケットのドロップによるパフォーマンスの低下を防ぐことを推奨します。

対処： このインターフェイスのネットワーク・ダイレクト・ポート 445 のリンクレベル・フロー制御または優先フロー制御を有効にします。

※ x の値は環境により異なります。

---

### 改版履歴

初版    2022/05/27    初版