

■□■—  
平素よりNECの製品をご利用いただき誠にありがとうございます。

このメールはNECのサーバー/ストレージ製品をお持ちのお客様にハードウェアの修正情報、バージョンアップ/リビジョンアップなどの情報をお伝えするために配信しております。

過去にお送りしたハードウェア修正情報通知につきましては、以下のバックナンバーよりご確認ください。  
<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3010103710>

=====  
■…\* INDEX \*…■  
=====

- [01] Express5800シリーズ タワーサーバ
- [02] Express5800シリーズ ラックサーバ
- [03] iStorage NSシリーズ
- [04] iStorage Vシリーズ

---

▼ [01] Express5800シリーズ タワーサーバ ▼

---

01) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi ドライバ情報一覧

Express5800/T110k-M対応、およびLANコントローラ(N8104-223/224/225)対応に伴いドライバのバージョン情報を更新しました。

[VMware ESXi 7.0]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

[VMware ESXi 8.0]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109017>

[VMware ESXi 8.0 U1]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109238>

---

02) iL05 ファームウェア 2.90 / iL05 日本語言語パック 2.72

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/T120h                      ※全Genが対象

AC電源を切断して電源を入れたときに、iL0ファームウェアウォッチドッグリセットが発生し、コンソールに“338 - NEC RESTful API Error”が表示されてサーバの起動が失敗する場合がある件などを改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110854>

---

▼ [02] Express5800シリーズ ラックサーバ ▼

---

01) PCサーバ(Express5800 シリーズ)向け VMware ESXi ドライバ情報一覧

Express5800/R110k-1M対応、およびLANコントローラ(N8104-223/224/225)

対応に伴いドライバのバージョン情報を更新しました。

[VMware ESXi 7.0]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140107728>

[VMware ESXi 8.0]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109017>

[VMware ESXi 8.0 U1]

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109238>

---

## 02) iL05 ファームウェア 2.90 / iL05 日本語言語パック 2.72

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120h-1M/2M , R120h-1E/2E , R120i-1M/2M  
Express5800/R110j-1/1M , R110k-1

※上記モデルの全Genが対象

AC電源を切断して電源を入れたときに、iL0ファームウェアウォッチドッグリセットが発生し、コンソールに“338 - NEC RESTful API Error”が表示されてサーバの起動が失敗する場合がある件などを改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110854>

---

## 03) Express5800/R120j-1M , R120j-2M 向け Server Platform Services (SPS) ファームウェア : 6.0.4.33

以下の対象装置にて対象OSをご使用のお客様が対象です。

対象装置 : Express5800/R120j-1M、Express5800/R120j-2M  
対象装置 : Express5800/R120j-1M、Express5800/R120j-2M  
対象OS : Windows Server (R) 2019 日本語版  
Windows Server (R) 2022 日本語版  
Red Hat (R) Enterprise Linux (R) 8 日本語版

新モデル (R120j-2M) をサポートしました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110800>

---

## ▼ [03] iStorage NSシリーズ ▼

---

### 01) iL05 ファームウェア 2.90 / iL05 日本語言語パック 2.72

以下の対象装置をご使用のお客様が対象です。

対象装置 : iStorage NS300Ri , NS300Rj , NS500Ri , NS500Rj

AC電源を切断して電源を入れたときに、iL0ファームウェアウォッチドッグリセットが発生し、コンソールに“338 - NEC RESTful API Error”が表示されてサーバの起動が失敗する場合がある件などを改善しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110854>

---

▼ [04] iStorage Vシリーズ ▼

---

01) 【iStorage Vシリーズ】 iStorage V100/V300向け 最新標準修正

iStorage V100/V300向けストレージ制御ソフトの  
最新版(ファームウェアバージョン: 93-06-83-40/00)を公開しました。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=9010110109>



- ハードウェア修正情報通知の確認・停止、配信先メールアドレスの変更は  
NECサポートポータルにログインして、以下のメニューより行ってください。

NECサポートポータル <https://www.support.nec.co.jp/>

▼ハードウェア修正情報通知の確認・停止

[ご契約確認・各種お手続き]→[ハードウェア修正情報通知登録・解除]  
・配信停止を希望される場合は、「配信を希望する」のチェックを外し、  
「同意して進む」ボタン→「申込」ボタンをクリックしてください。

▼配信先メールアドレスの変更

[ご契約確認・各種お手続き]→[ユーザIDの編集]→[ユーザID情報変更]

- お問い合わせについて

【お問い合わせ窓口】

ハードウェア修正情報通知お問い合わせ窓口

※本メールに関するお問い合わせは以下にご連絡下さい。

[nechw-mail@nechw.jp](mailto:nechw-mail@nechw.jp) [nechw-mail@nechw.jp](mailto:nechw-mail@nechw.jp)



※Copyright (C) NEC Corporation 2000-2023. All rights reserved.

掲載記事の無断転載を禁じます。

