
Windows Server で R120h-1E/R120h-2E/ T120h/R110j-1M の標準ネットワークアダプター、 N8104-193/194/195 使用時の補足

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, および Windows Server 2019 で R120h-1E/R120h-2E/T120h/R110j-1M の標準ネットワークアダプター、N8104-193/194/195 使用時、以下のイベントログが記録される場合がありますが、一時的に記録されるイベントログのため無視しても問題ありません。

レベル : 警告

ソース : i40eb

ID:69

HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter デバイスのドライバーが予期されるバージョンより新しいバージョンの不揮発性メモリー(NVM)イメージを検出しました。ネットワーク・ドライバーの最新バージョンをインストールしてください。

※x の値は環境により異なります。

レベル : 警告

ソース : i40ei65

ID:69

ソース "i40ei65" からのイベント ID 69 の説明が見つかりません。このイベントを発生させるコンポーネントがローカル コンピューターにインストールされていないか、インストールが壊れています。ローカル コンピューターにコンポーネントをインストールするか、コンポーネントを修復してください。