
Windows Server で N8104-177/183/187 使用時の補足

Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, および Windows Server 2019 で N8104-177/183/187 使用時、本 Starter Pack 適用時に以下のイベントログが記録される場合がありますが、一時的に記録されるイベントログのため無視しても問題ありません。

レベル : 警告

ソース : qebdrv

ID : 56

NTPNP_PCIXxxx: RDMA has been implicitly disabled due to RDMA interface incompatibility between NDIS Miniport (ver x.xx.xx.x) and VBD (ver x.xx.x.x) drivers. VBD driver upgrade is required.

※x の値は環境により異なります。

レベル : 警告

ソース : l2nd2

ID : 38

HPE Ethernet xGb x-port xxxx Adapter : NDIS-Miniport is not ompatible(older or newer) with bus driver. Hence only basic L2 functionality is available.

※x の値は環境により異なります。