N8151-105/125 及び N8160-84A RDX Utility 1.57 インストール手順

Rev. 1. 1

RDX 装置をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は、N8151-105/125 内蔵 RDX 及び N8160-84A 外付 RDX の RDX Utility 1.57 インストール手順について記載しております。

1. 概要

N8151-105/N8151-125 及び N8160-84A RDX の RDX Utility を "1.57"に更新します。 Windows 環境で RDX 装置をご使用され、RDX Utility が "1.57"より古い(数字が小さい)場合、本作業を 実施してください。

2. 変更内容

RDX Utility "1.57"には以下の修正が含まれております。 ・N8153-10 (3TB カートリッジ)のサポート追加

- ・イベントログの記録改善
- 3. 必要部材

本手順書に加え、以下の部材があることを事前に確認してください。

使用環境	必要部材	ファイル名		
Windows	RDX Utility1.57 X1	setup. exe, Instal IRDX. exe, Autorun. inf		
	表1 必要部材			

※1: RDX Utility はインストールが必要となります。管理者または管理者権限ユーザでログインして作業してください。

4. 実施手順

4-1.事前準備

RDX Utility1.57 のインストールを実施する前に以下の作業を実施してください。

- 4-1-1. カートリッジの取り出し RDX 装置からカートリッジを取り出してください。
- 4-1-2. バックアップソフトウェアやRDX 装置に関係するサービスの停止 バックアップジョブ、バックアップソフトウェアのサービス、その他 RDX 装置にアクセスする可能性のある サービスは全て停止してください。
- 4-2. RDX Utility1.57 のインストール手順 作業するには、システムに管理者または管理者権限ユーザでログインしてください。 以下に Windows Server 2012R2 システムで実施した例を示します。

本書でインストールする "RDX Utility" はバージョン "1.57" です。 古いバージョンを既にインストールされていた場合は、事前にアンインストールが必要です。

4-2-1. RDX Utilityの確認

アプリの一覧に以下のように "RDX Utility" がインストールされているかを確認します。 "RDX Utility" が無い場合は、4-2-2 に進んでください。



図 4-2-1 の "RDX Utility" を起動します。メイン画面が表示されます。

=			~	TANE	BERG DATA	- RDX Utility		_ 🗆 X
<u>F</u> ile	Tools	<u>H</u> elp						
M. RL	odel DX		Vendor TANDBERG	Device Type Disk	Device S/N 7070491520	Device FW Rev 0150	Device Status Good	Cartridge Status Not Available
1 mind	ReSc Diagno	an ostic	ReScan the sy Select the high	istem for supporte lighted device for	d devices diagnostic	r		
							TANDBERG Securing	your Information

図 4-2-2

図 4-2-2 のツールバーから "Help" \rightarrow "About Utility..." を選択します。



図 4-2-3

"Utility Installer version"が "RDX Utility"を示します (例では1.54)。

TANDBERG DATA - RDX Utility	x	
Utility version: 2.32 Utility DLL version: 2.44		
Copyright (C) 2013 Tandberg Data.		

図 4-2-4

確認後、"OK"をクリックして "RDX Utility"を閉じます。 バージョンが 1.57 である場合は、インストール作業は必要ありません。 古い場合は、4-2-2 に進んでください。

4-2-2. RDX Utility のアンインストール

図 4-2-1 で "Uninstall RDX tools" を起動します。次の画面で "はい" をクリックします

Windows インストーラー ×		
この製品をアンインストールしますか?		
⊠ 4−2−5		

次の画面でアンインストールするバージョン(例は1.54)を確認し、"OK"をクリックします。



. .

アンインストールが開始されます。

1分以内で完了し、アプリの一覧から "RDX Utility" と "Uninstall RDX tools" が削除されます。

4-2-3. RDX Utility 1.57 のインストール

必要部材の "RDX Utility-1.57" ディレクトリを開き、"setup.exe" ファイルをクリックします。



図 4-2-7

次のようにインストールウィザードが起動されます。"Next"をクリックします。



図 4-2-8

"User Name"欄を設定して"Next"をクリックします。

岁 RDX Tools 1.57 - InstallShield Wiz	ard ×
Customer Information Please enter your information.	
User Name: Windows ユーザー	
Organization:	
Install this application for:	
● <u>A</u> nyone who uses this computer (all users) ○ Only for <u>m</u> e (Windows ユーザー)	
InstallShield	> Cancel

図 4-2-9

インストールディレクトリを確認(変更する場合は、「Change」をクリック)して、"**Next**"をクリックします。

11 1 2	RDX Tools 1.57 - InstallShield Wizard
Destinat Click Ne	ion Folder xt to install to this folder, or click Change to install to a different folder.
	Install RDX Tools 1.57 to: C:¥Program Files (x86)¥RDX¥
InstallShield	K
	< <u>B</u> ack <u>Next</u> > Cancel

図 4-2-10

"Install" をクリックします。

B RDX Tools 1	1.57 - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program	
The wizard is ready to begin installa	ation.
If you want to review or change ar exit the wizard.	ny of your installation settings, click Back. Click Cancel to
Current Settings:	
Setup Type:	
Typical	
Destination Folder:	
C:¥Program Files (x86)¥RDX¥	
User Information:	
Name: Windows ユーザー	
Company:	
InstallShield	
	< Back Install Cancel
	図 4 9 11
	凶 4-2-11

インストールが開始されます。 1分以内で完了し、次のように表示されます。"**Finish**"をクリックします。

🛱 RDX Tools 1.57 - InstallShield Wizard 🗙		
	InstallShield Wizard Completed	
4	The InstallShield Wizard has successfully installed RDX Tools 1.57. Click Finish to exit the wizard.	
C	< <u>B</u> ack Enish Cancel	
	図 4-2-12	

システムの再起動が要求されます。"Yes"をクリックします。



再起動完了後、アプリの一覧に "RDX Utility" と "Uninstall RDX tools" が追加されます。



"RDX Utility" を起動して、ツールバーから "Help" \rightarrow "About Utility..." を選択します。 次のように "Utility Installer version" が "1.57" と表示されます。



図 4-2-15

以上で作業は終了です。