
Windows Server 2019 で N8104-172/180/181 使用時の補足

Windows Server 2019 で N8104-172/180/181 使用時、イベントログのメッセージが正しく表示されない場合がありますが、動作上問題はありません。